






CPL-5232-10-SMA-79

| | |
|--------------------------|---|
| Dalies numeris: | CPL-5232-10-SMA-79 |
| Gamintojas / Gamintojas: | Bel |
| Prekės aprašymas | RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ |
| Duomenų lapai: |  CPL-5232-10-SMA-79.pdf |
| RoHS statusas |  Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Laivas iš | Honkongas |
| Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.













CPL-5232-10-SMA-79 specifikacijos

| | |
|---|--|
| DALIES NUMERIS | CPL-5232-10-SMA-79 |
| GAMINTOJAS | Bel |
| APIBŪDINIMAS | RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| DUOMENŲ LAPAS |  CPL-5232-10-SMA-79.pdf |
| SERIJA | - |
| GRAŽINIMO NUOSTOLIS | - |
| MAITINIMAS - MAKS | 50W |
| PAKUOTĖ | Bulk |
| PAKETAS / DĖŽUTĖ | SMA In-Line Module |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL) | 1 (Unlimited) |
| GAMINTOJO STANDARTINIS PRATĖSIMO LAIKAS | 8 Weeks |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| IZOLIAVIMAS | - |
| ĮTERPIMO NUOSTOLIS | 0.8dB |
| DAŽNUMAS | 2GHz ~ 18GHz |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS | RF Directional Coupler 2GHz ~ 18GHz 10dB ± 1dB 50W SMA In-Line Module |
| SUSIEJIMO KOEFICIENTAS | 10dB ± 1dB |
| JUNGTIES TIPAS | Standard |
| PROGRAMOS | - |

Susijusios žymės

| | | |
|---|---|---|
| Bel CPL-5232-10-SMA-79 | CPL-5232-10-SMA-79 platintojas | CPL-5232-10-SMA-79 tiekėjas |
| CPL-5232-10-SMA-79 kaina | CPL-5232-10-SMA-79 nuotraukos | CPL-5232-10-SMA-79 vaizdas |
| CPL-5232-10-SMA-79 PDF duomenų lapas | CPL-5232-10-SMA-79 atsisiųsti duomenų lentelę | CPL-5232-10-SMA-79 duomenų lapas |
| CPL-5232-10-SMA-79 atsargos | Pirkite CPL-5232-10-SMA-79 | Pirkite Bel CPL-5232-10-SMA-79 |
| Bel CPL-5232-10-SMA-79 | Bel tiekėjas | Bel platintojas |
| Bel CPL-5232-10-SMA-79 | Cinch Connectivity Solutions CPL-5232-10-SMA-79 | Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge CPL-5232-10-SMA-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Johnson CPL-5232-10-SMA-79 | Cinch Connectivity Solutions Midwest Microwave CPL-5232-10-SMA-79 | Cinch Connectivity Solutions Semflex CPL-5232-10-SMA-79 |
| Cinch Connectivity Solutions Trompeter CPL-5232-10-SMA-79 | Cinch Connectivity Solutions Vitelec CPL-5232-10-SMA-79 | |

Susiję produktai

| | |
|--|---|
|  <p>CPL-5232-16-SMA-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-16-NNN-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5232-20-SMA-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-20-NNN-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5232-10-TNC-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-06-SMA-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5230-20-SMA-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 500MHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-06-NNN-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5232-06-TNC-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-16-TNC-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>CPL-5230-20-TNC-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 500MHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>CPL-5232-10-NNN-79 Gamintojai: Bel apibūdinimas: RF DIR COUPLER 2GHZ-18GHZ Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p> |